

Purísima del Rincón, Gto. A 19 de octubre del 2022  
SITRATA 078/2022

**H. AYUNTAMIENTO  
SAN FRANCISCO DEL RINCÓN  
PRESENTE**

El que suscribe Lic. Fabián Velázquez Villalpando. Presidente del Consejo Directivo del Sistema Intermunicipal para los Servicios de Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales para los Municipios del Rincón (SITRATA).

A través del presente les informo que el pasado 13 de septiembre del 2022 durante la celebración de la Sesión Ordinaria No. 152 del Consejo Directivo del SITRATA. El Ing. Diego Isaác Dávila Cano. Director General del SITRATA, sometió a consideración del Consejo la baja de los activos indicados en el expediente anexo, debido a que dichos elementos han concluido su tiempo de vida útil o han quedado obsoletos por no existir refaccionamiento en el mercado.

Es por lo anteriormente expuesto que el Consejo Directivo solicita la autorización del H. Ayuntamiento, para proceder con las bajas de los activos indicados, proponiendo que dichos elementos sean dispuestos en sitios donde sea posible valorizar los materiales reciclables y que los recursos obtenidos sean reintegrados a las arcas del SITRATA.

Sin otro asunto en particular les agradezco de antemano su atención y les envío un cordial y respetuoso saludo.

**ATENTAMENTE**

**“POR UN SANEAMIENTO SUSTENTABLE”**

**LIC. FABIÁN VELÁZQUEZ VILLALPANDO  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SITRATA**

*“El agua es crítica para el desarrollo sostenible, incluyendo la integridad del medio ambiente y el alivio de la pobreza y el hambre, y es indispensable para la salud y bienestar humano.”*  
Naciones Unidas

C.c.p. Consejo Directivo del SAPAF

Camino a San Jerónimo  
San Jerónimo, Purísima del Rincón, Gto.  
C.P. 36407  
Tel/Fax 01 476 713 7939  
sitrata@hotmail.com

Usuario Responsable  
 Nombre y Apellidos: ING. DIEGO ISÁAC DÁVILA CANO  
 Dependencia: SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES PARA LOS MUNICIPIOS DEL RINCON

12/09/2022  
 Personal Inventariador  
 Nombre y Apellidos: ARACELI ISABEL PEREZ SOTELO

Puesto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO



## REPORTE DE INVENTARIO CONDICIONES ACTIVOS SEPTIEMBRE 2022

Departamento (Todas)  
 Condición de Bien MAL

CODIGO SAP	Número SAP	Descripción del artículo	Marca	Modelo	Número de serie	Observaciones
5-111000009	111000009	Silla de visita sin brazos	S/M	SV100	S/N	DESGASTE
5-121000000	121000000	Cocineta	S/M	S/M	S/N	DESGASTE EN MAL E
5-151000000	151000000	Equipo de computo (monitor, CPU y mouse)	Acer Veriton	VX4630G-S1341	PS00843154418001000	SIN REPARACIÓN
5-151000002	151000002	Impresora	Cannon	Imageclass D15	USH16827	SIN REPARACIÓN
5-151000007	151000007	Equipo de computo(Monitor, teclado y mouse)	Lenovo	AMD E1-1200	WS70241580	SIN REPARACIÓN
5-191000006	191000006	Kit de radios 56km (35millas) 2pzas	Motorola	T400MC	S/N	SIN REPARACIÓN
5-191000007	191000007	Kit de radios 56km (35millas) 2pzas	Motorola	T400MC	S/N	SIN REPARACIÓN
5-322000001	322000001	Pocket PRO PH, TESTER	S/M	S/M	S/N	SIN REPARACIÓN
5-322000002	322000002	Medidor de PH/EC/TDS multiparamétrico	HANNA	H198129	S/N	SIN REPARACIÓN
5-671000029	671000029	Hidrolavadora	STIHL	PE98	S/N	SIN REPARACIÓN
5-691000004	691000004	Bomba sum. Agua sucia 7 1/2 hp 3f 220v	S/M	WQK36-25-5.5.	S/N	SIN REPARACIÓN
5-691000009	691000009	Variador de frecuencia	TECOWESTINGHOUSE	N3-450-N1	M301P00137	SIN REPARACIÓN
5-691000064	691000064	Hidroneumático	WELL MATE	S/M	S/N	SIN REPARACIÓN
5-322000008	322000008	Medidor de oxigeno disuelto	YSI	MOD.5100	10M100111	SIN REPARACIÓN
5-322000009	322000009	Conductometro	THERMO SCIENTIFIC	ORION 3 STAR	B33093	SIN REPARACIÓN
5-322000012	322000012	Potenciometro	THERMO SCIENTIFIC	ORION 3 STAR	B38232	SIN REPARACIÓN
5-691000007	691000007	Bomba Dosificadora 6 hp	S/M	S/M	EW 250PSI	SIN REPARACIÓN
5-691000029	691000029	Sensor flo-dar	HACH	8900004901	191000581938.00	SIN REPARACIÓN
5-691000033	691000033	MOTOBOMBA 3 X 3	S/M	S/M	S/N	SIN REPARACIÓN
5-691000144	691000144	Agitador tanque mezcla de lodos	S/M	S/M	S/N	SIN REPARACIÓN
5-191000002	191000002	Radio 2V Miland LXT5	MIDLAND	LXT5	18CVP6-REVC	SIN REPARACIÓN
5-191000003	191000003	Radio 2V Miland LXT5	MIDLAND	LXT5	18CVP6-REVC	SIN REPARACIÓN
5-191000004	191000004	Radio 2V Miland LXT5	MIDLAND	LXT5	18CVP6-REVC	SIN REPARACIÓN
5-671000000	671000000	Podadora Bolsa	EVANS	S/M	S/N	SIN REPARACIÓN
5-671000006	671000006	Bomba de sumergible de 1" HP agua sucia	S/M	S/M	S/N	SIN REPARACIÓN
5-671000008	671000008	Bomba vertical de alta presión	ALTAMIRA	TX3.5X 40-5	TX	SIN REPARACIÓN
5-671000010	671000010	Soldadora, jgo cables, careta	SURTEK	S/M	S/N	SIN REPARACIÓN
5-671000014	671000014	Pulidor 4 1/2	Makita	GA 4530	S/N	SIN REPARACIÓN
5-671000017	671000017	Careta electrónica profesional	TRUPER	CAREL-913X 17	(en blanco)	SIN REPARACIÓN
5-671000019	671000019	Taladro inalambrico 18v	URREA	TB912	S/N	SIN REPARACIÓN
5-671000024	671000024	Inversor Maquina de soldar	Maraga	S/M	S/N	SIN REPARACIÓN
5-691000005	691000005	Alarma audiovisual contra incendios	S/M	S/M	S/N	SIN REPARACIÓN
5-691000010	691000010	Bomba sumergible 1hp 12 7v c/flotador integrado	AQUAPAK	S/M	S/N	SIN REPARACIÓN
5-691000019	691000019	Bomba de gasolina 3x3 7.5 hp	SHIMGE	S/M	S/N	SIN REPARACIÓN
5-691000020	691000020	Bomba de gasolina 3x3 7.5 hp	SHIMGE	S/M	S/N	SIN REPARACIÓN
Total general						

ELABORO:

JEFE DE DEPARTAMENTO:

ING. ARACELI ISABEL PÉREZ SOTELO  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CP. AMELIA SERRANO PACHECO  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ING. DIEGO ISÁAC DÁVILA CANO  
 DIRECTOR GENERAL

LIC. FABIAN VELÁZQUEZ VILLALPANDO  
 PRESIDENTE DE CONSEJO DIRECTIVO

ING. FEDERICO ENRIQUE LÓPEZ REYES  
 SECRETARIO DE CONSEJO DIRECTIVO