



Purísima del Rincón, Gto. A 19 de octubre del 2022
SITRATA 078/2022

*Dar cuenta
corresp.*

**H. AYUNTAMIENTO
SAN FRANCISCO DEL RINCÓN
PRESENTE**

El que suscribe Lic. Fabián Velázquez Villalpando. Presidente del Consejo Directivo del Sistema Intermunicipal para los Servicios de Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales para los Municipios del Rincón (SITRATA).


A través del presente les informo que el pasado 13 de septiembre del 2022 durante la celebración de la Sesión Ordinaria No. 152 del Consejo Directivo del SITRATA. El Ing. Diego Isaác Dávila Cano. Director General del SITRATA, sometió a consideración del Consejo la baja de los activos indicados en el expediente anexo, debido a que dichos elementos han concluido su tiempo de vida útil o han quedado obsoletos por no existir refaccionamiento en el mercado.

Es por lo anteriormente expuesto que el Consejo Directivo solicita la autorización del H. Ayuntamiento, para proceder con las bajas de los activos indicados, proponiendo que dichos elementos sean dispuestos en sitios donde sea posible valorizar los materiales reciclables y que los recursos obtenidos sean reintegrados a las arcas del SITRATA.

Sin otro asunto en particular les agradezco de antemano su atención y les envío un cordial y respetuoso saludo.

ATENTAMENTE

“POR UN SANEAMIENTO SUSTENTABLE”



**LIC. FABIÁN VELÁZQUEZ VILLALPANDO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SITRATA**

“El agua es crítica para el desarrollo sostenible, incluyendo la integridad del medio ambiente y el alivio de la pobreza y el hambre, y es indispensable para la salud y bienestar humano.”
Naciones Unidas

Municipio de San Francisco del Rincón, Gto. **Presidencia Municipal**

19 OCT. 2022

RECEBIDO

Usuario Responsable
 Nombre y Apellidos: ING. DIEGO ISÁAC DÁVILA CANO
 Dependencia: SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES PARA LOS MUNICIPIOS DEL RINCON

12/09/2022
 Personal Inventariador
 Nombre y Apellidos: ARACELI ISABEL PEREZ SOTELO

Puesto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO



REPORTE DE INVENTARIO CONDICIONES ACTIVOS SEPTIEMBRE 2022

Departamento (Todas)
 Condición de Bien MAL

| CODIGO SAP | Número SAP | Descripción del artículo | Marca | Modelo | Número de serie | Observaciones |
|---------------|------------|---|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 5-111000009 | 111000009 | Silla de visita sin brazos | S/M | SV100 | S/N | DESGASTE |
| 5-121000000 | 121000000 | Cocineta | S/M | S/M | S/N | DESGASTE EN MAL E |
| 5-151000000 | 151000000 | Equipo de computo (monitor, CPU y mouse) | Acer Veriton | VX4630G-S1341 | PS00843154418001000 | SIN REPARACIÓN |
| 5-151000002 | 151000002 | Impresora | Cannon | Imageclass D15 | USH16827 | SIN REPARACIÓN |
| 5-151000007 | 151000007 | Equipo de computo(Monitor, teclado y mouse) | Lenovo | AMD E1-1200 | WS70241580 | SIN REPARACIÓN |
| 5-191000006 | 191000006 | Kit de radios 56km (35millas) 2pzas | Motorola | T400MC | S/N | SIN REPARACIÓN |
| 5-191000007 | 191000007 | Kit de radios 56km (35millas) 2pzas | Motorola | T400MC | S/N | SIN REPARACIÓN |
| 5-322000001 | 322000001 | Pocket PRO PH, TESTER | S/M | S/M | S/N | SIN REPARACIÓN |
| 5-322000002 | 322000002 | Medidor de PH/EC/TDS multiparamétrico | HANNA | H198129 | S/N | SIN REPARACIÓN |
| 5-671000029 | 671000029 | Hidrolavadora | STIHL | PE98 | S/N | SIN REPARACIÓN |
| 5-691000004 | 691000004 | Bomba sum. Agua sucia 7 1/2 hp 3f 220v | S/M | WQX36-25-5.5. | S/N | SIN REPARACIÓN |
| 5-691000009 | 691000009 | Variador de frecuencia | TECOWESTINGHOUSE | N3-450-N1 | M301P00137 | SIN REPARACIÓN |
| 5-691000064 | 691000064 | Hidroneumático | WELL MATE | S/M | S/N | SIN REPARACIÓN |
| 5-322000008 | 322000008 | Medidor de oxigeno disuelto | YSI | MOD.5100 | 10M100111 | SIN REPARACIÓN |
| 5-322000009 | 322000009 | Conductometro | THERMO SCIENTIFIC | ORION 3 STAR | B33093 | SIN REPARACIÓN |
| 5-322000012 | 322000012 | Potenciometro | THERMO SCIENTIFIC | ORION 3 STAR | B38232 | SIN REPARACIÓN |
| 5-691000007 | 691000007 | Bomba Dosificadora 6 hp | S/M | S/M | EW 250PSI | SIN REPARACIÓN |
| 5-691000029 | 691000029 | Sensor flo-dar | HACH | 8900004901 | 191000581938.00 | SIN REPARACIÓN |
| 5-691000033 | 691000033 | MOTOBOMBA 3 X 3 | S/M | S/M | S/N | SIN REPARACIÓN |
| 5-691000144 | 691000144 | Agitador tanque mezcla de lodos | S/M | S/M | S/N | SIN REPARACIÓN |
| 5-191000002 | 191000002 | Radio 2V Miland LXT5 | MIDLAND | LXT5 | 18CVP6-REVC | SIN REPARACIÓN |
| 5-191000003 | 191000003 | Radio 2V Miland LXT5 | MIDLAND | LXT5 | 18CVP6-REVC | SIN REPARACIÓN |
| 5-191000004 | 191000004 | Radio 2V Miland LXT5 | MIDLAND | LXT5 | 18CVP6-REVC | SIN REPARACIÓN |
| 5-671000000 | 671000000 | Podadora Bolsa | EVANS | S/M | S/N | SIN REPARACIÓN |
| 5-671000006 | 671000006 | Bomba de sumergible de 1" HP agua sucia | S/M | S/M | S/N | SIN REPARACIÓN |
| 5-671000008 | 671000008 | Bomba vertical de alta presión | ALTAMIRA | TX3.5X 40-5 | TX | SIN REPARACIÓN |
| 5-671000010 | 671000010 | Soldadora, jgo cables, careta | SURTEK | S/M | S/N | SIN REPARACIÓN |
| 5-671000014 | 671000014 | Pulidor 4 1/2 | Makita | GA 4530 | S/N | SIN REPARACIÓN |
| 5-671000017 | 671000017 | Careta electrónica profesional | TRUPER | CAREL-913X 17 | (en blanco) | SIN REPARACIÓN |
| 5-671000019 | 671000019 | Taladro inalámbrico 18v | URREA | TB912 | S/N | SIN REPARACIÓN |
| 5-671000024 | 671000024 | Inversor Maquina de soldar | Maraga | S/M | S/N | SIN REPARACIÓN |
| 5-691000005 | 691000005 | Alarma audiovisual contra incendios | S/M | S/M | S/N | SIN REPARACIÓN |
| 5-691000010 | 691000010 | Bomba sumergible 1hp 12 7v c/flotador integrado | AQUAPAK | S/M | S/N | SIN REPARACIÓN |
| 5-691000019 | 691000019 | Bomba de gasolina 3x3 7.5 hp | SHIMGE | S/M | S/N | SIN REPARACIÓN |
| 5-691000020 | 691000020 | Bomba de gasolina 3x3 7.5 hp | SHIMGE | S/M | S/N | SIN REPARACIÓN |
| Total general | | | | | | |

ELABORO:

ING. ARACELI ISABEL PÉREZ SOTELO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPARTAMENTO:

CP. AMELIA SERRANO PACHECO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Vg. Bo.:

ING. DIEGO ISÁAC DÁVILA CANO
 DIRECTOR GENERAL

LIC. FABIAN VELÁZQUEZ VILLALPANDO
 PRESIDENTE DE CONSEJO DIRECTIVO

ING. FEDERICO ENRIQUE LÓPEZ REYES
 SECRETARIO DE CONSEJO DIRECTIVO