

Acta de entrega - recepción

Municipio: San Francisco del Rincón, Gto.

En REPELLADO Y PINTURA BARDA PERIMETRAL SECTOR SUR DE PANTEON SAN MIGUEL. Del municipio de San Francisco del Rincón, Gto.; siendo las 09:30 hrs. del viernes de 15 de Junio del 2018 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega y recepción física de los trabajos, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento: **CUENTA PÚBLICA**
Ejercicio presupuestal: **2018** Programa:
Nombre de la Obra: **REPELLADO Y PINTURA BARDA PERIMETRAL SECTOR SUR DE PANTEON SAN MIGUEL**
Localidad: **San Francisco del Rincón; Gto.**

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:			
Registros			
No. de Registro CMIC:	No. de Registro de Padrón de Contratista		
No aplica	Municipal:		Estado:

Datos del contrato:

Número de contrato:	OPM-SFR/2018-048		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
01/05/2018	15/05/2018	01/05/2018	15/05/2018
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
	Número de oficio	Fecha de emisión	

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 129,171.16	\$0.00	\$ 0.00	\$ 129,171.16	\$ 0.00	\$ 0.00

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 129,171.16	\$0.00	\$ 0.00	\$ 129,171.16	\$ 0.00	\$ 0.00

Descripción de los trabajos realizados:**LOS TRABAJOS DEL REPELLADO Y PINTURA BARDA PERIMETRAL SECTOR SUR DE PANTEON SAN MIGUEL:**

CONSISTENTE EN LAS SIGUIENTES METAS:

PREELIMINARES: RETIRO DE APLANADO EXISTENTE EN MURO A UNA ALTURA DE 0.00M A 3.00M.,
 ACABADOS: RETIRO DE APLANADO EXISTENTE EN MURO A UNA ALTURA DE 0.00M A 3.00M.,
 PINTURA: PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA COMEX (VINIMEX) O SIMILAR EN MUROS Y
 PLAFONES DE MORTERO, A DOS MANOS DE PINTURA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
 REBABEAR., LIMPIEZA: LIMPIEZA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA.

Éstos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	31800007614	Valor de la fianza:	\$ 13004.74
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
26/05/2018		Inicio	Termino
		26/05/2018	26/05/2019
Nombre de la afianzadora:			
Ante : Tesorería Municipal de San Francisco del Rincón; Gto.			
Otras garantías: Aplicaron fianzas de cumplimiento de contrato.			

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
1	Ordinaria	01/05/2018	10/05/2018	\$ 82,298.52
2	Finiquito	12/03/2016	21/03/2017	\$ 46,872.64
Importe total estimado:				\$ 129,171.16

Observaciones:

El Municipio de San Francisco del Rincón; Gto, y la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, Secretaria de Desarrollo Social y Humano, Contraloría Municipal, recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados:

El contratista hace entrega a la contratante, de la documentación consistente en:

Documento	Descripción
PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINAL	PLANOS DE OBRA TERMINADA

Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de obra de los trabajos, fue entregado a la supervisión de obra:

Archivos que se entregan y reciben:

Archivo de documentos	Descripción

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de del **Municipio de San Francisco del Rincón a través de las unidades administrativas competentes.**

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por el municipio o entidad contratante.</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: Ing. Carlos Márquez Vega Cargo: Director de Obras Públicas</p>	<p>Por el supervisor de obra.</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: Arq. Omar Gpe. Saldaña López Cargo: Supervisor asignado a la obra</p>
<p>Por el municipio o entidad operadora.</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: Arq. German Muñoz Ramírez Cargo: Coordinador de Auditoria y Control de Obra Pública</p>	<p>Por la Dirección de Desarrollo Social y Humano:</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>
<p>Por el contratista o empresa ejecutor</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: J. JESÚS CERRILLO RAMOS Cargo: _____</p>	<p>Por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>
<p>Por la Dirección de Panteones</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>	
<p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>	<p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>