

Acta de entrega - recepción

Municipio: San Francisco del Rincón; Gto.

En la Obra ubicada en la Colonia Centro, Municipio de San Francisco del Rincón, Gto.; siendo las 11:45 hrs. del 06 de Mayo del 2019 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, y por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:	MUNICIPAL R33 REMANENTES FAISM 2017		
Ejercicio presupuestal:	2018	Programa:	
Nombre de la Obra:	REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD DE EL JARALILLO		
Localidad:	San Francisco del Rincón, Gto.		

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:	ARQ. JUAN FAUSTINO ORTIZ MAGAÑA		
No. de Registro CMIC:	Registros		
	No. de Registro de Padrón de Contratista		
No aplica	Municipal:	Estado:	
		GTO-SOP/PUC-1263-2012	

Datos del contrato:

Número de contrato:	OPM-SFR/2018-120		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
07/DICIEMBRE/2018	21/DICIEMBRE/2018		
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
NO APLICA	Número de oficio	Fecha de emisión	

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 156,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 156,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 156,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 156,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Descripción de los trabajos realizados:

LOS TRABAJOS DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD DE EL JARALILLO

MEDICION: Mediciones de espesores de placas en recipiente para tanque elevado a través de equipo de ultrasonido industrial en 15 mediciones de 5 puntos cada una. **INSPECCION:** 1.- Inspección de soldadura en recipiente de tanque elevado mediante líquidos penetrantes en 20 spots. 2.- Inspección de soldaduras en estructura de torre de tanque elevado mediante líquidos penetrante en 20 spots. **LIMPIEZA:** Limpieza de lámina de acero a grado metal blanco de tanque mediante aplicación de un abrasivo a presión (sandblasteo). **RECUBRIMIENTO:** 1.- Recubrimiento interior del tanque, en base a dos capas de PEMEX RP-6 B59AJ09 de tres milésimas de espesor de capa seca total y dos capas de PEMEX RA-26 Llanea B63/V93VJ07 de cinco milésimas de capa seca total con 5 años de garantía bajo la norma NFR-053-PEMEX-2006. 2.- Recubrimiento exterior de tanque y estructura, en base a dos capas de PEMEX RP6B59AJ09 de tres milésimas de espesor de capa seca total y dos capas de PEMEX RA-20 línea F91 de dos milésimas de espesor de capa seca total con garantía de 5 años bajo la norma NRF-053-PEMEX-2006.

Garantías:

Fianza número:	1983350	Valor de la fianza:	\$ 15,600.00
Fecha de emisión	Vigencia de la fianza		
	Inicio	Termino	
	21/MARZO/2019	20/MARZO/2020	
Nombre de la afianzadora:	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.		
Ante :	Tesorería Municipal de San Francisco del Rincón; Gto.		
Otras garantías:	Aplicaron fianzas de cumplimiento de contrato.		

Relación de estimaciones:

RELACION DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO		IMPORTE
1F	07-dic-18	AL 18-dic-18	\$ 156,000.00
TOTAL ESTIMADO:			\$ 156,000.00
TOTAL CONTRATADO:			\$ 156,000.00
AMPLIACIÓN:			-
LIQUIDACIÓN:			-
RETENCION:			-
SALDO A CANCELAR:			-

Observaciones:

El Municipio de San Francisco del Rincón, Gto, en conjunto con La Contraloría Municipal, reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente y a través de la Dirección de Obras Públicas Municipales como entidad contratante, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Declaran las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final. Por lo cual se hace constar por la supervisión que se reciben.

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo del **Municipio de San Francisco del Rincón, Gto, en conjunto con Contraloría Municipal.** Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega recepción.